



**SUMIRUBBER MALAYSIA SDN. BHD. (172875-K)**



**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ИЗДЕЛИЯ СТАНДАРТАМ ЕС**

**Категория II**

Производитель:

**SUMIRUBBER MALAYSIA SDN. BHD. (172875-K)  
Lot 44, 45 & 86, Bakar Arang Industrial Estate,  
08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia**

заявляет, что Средство Индивидуальной Защиты (СИЗ):

**SUMMITECH PROFESSIONAL  
NV6 BK**

идентично СИЗ, прошедшему испытания на соответствие Европейским Стандартам и  
указанному в сертификате № **GB07/73347**,

выданном Уполномоченным органом:

**SGS United Kingdom Ltd,  
Westen-Super-Mere,  
BS 22 6WA,  
United Kingdom  
№ 0120**

Данное СИЗ разработано для защиты от средней степени риска (Категория II) и  
производится на фабрике, сертифицированной в соответствии с ISO 9001:2008,  
согласно инструкции № 89/686/ЕЕС, статья 11В, а также в соответствии с  
требованиями Европейских стандартов EN 420:2003 и EN 388:2003.



**4344**

**Рекомендации по использованию:**

Данный тип перчаток предназначен для защиты от механических повреждений и/или химических веществ. Тестирование и маркировка продукции осуществляются в полном соответствии с требованиями инструкции № 89/686/ЕЕС, предъявляемыми к СИЗ, а также в соответствии с Европейскими стандартами. Перед применением убедитесь, что выбранный Вами тип перчатки соответствует необходимой Вам сфере применения.

**Внимание:**

Не используйте перчатки с нарушенной упаковкой или же если на них обнаружатся какие-либо повреждения. Обязательно смените перчатки, если в ходе использования они пришли в негодность. Для предотвращения появления дерматита не надевайте перчатки, если их внутренняя поверхность влажная или загрязнена. Не используйте слишком плотные (устойчивые к разрыву) перчатки при работе с движущимися, вращающимися механизмами. Помните, что длительное хранение использованных перчаток ухудшает их качество.

**Стирка:**

Промойте перчатки в чистой воде не снимая. Если необходимо, замочите перчатки в растворе моющего средства средней концентрации и промойте тёплой водой. Не используйте химические моющие средства на безводной основе. Просушите перчатки в сушилке при температуре не превышающей 40С°, либо вытрите насухо. Хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и УФ-лучей.

**Утилизация:**

Перчатки, которые были загрязнены опасными химическими веществами, должны быть утилизированы в соответствии с местными требованиями и нормами. К остальным использованным перчаткам особые требования по утилизации не применяются.

Утверждено:



М-р Хо Чунг Гун  
Директор фабрики  
SUMIRUBBER MALAYSIA SDN. BHD.