



SUMIRUBBER MALAYSIA SDN. BHD. (172875-K)



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ИЗДЕЛИЯ СТАНДАРТАМ ЕС

Категория III

Производитель:

SUMIRUBBER MALAYSIA SDN. BHD. (172875-K)
Lot 44, 45 & 86, Bakar Arang Industrial Estate,
08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia

заявляет, что Средство Индивидуальной Защиты (СИЗ):


SUMMITECH PROFESSIONAL
RF4 SB

идентично СИЗ, прошедшему испытания на соответствие Европейским Стандартам и указанному в сертификате № **GB06/69596**,

выданном Уполномоченным органом:

SGS United Kingdom Ltd,
Westen-Super-Mere,
BS 22 6WA,
United Kingdom
№ 0120

Данное СИЗ разработано для защиты от высокой степени риска (Категория III) и производится на фабрике, сертифицированной в соответствии с ISO 9001:2008, согласно инструкции № 89/686/ЕЕС, статья 11В, а также в соответствии с требованиями Европейских стандартов EN 420:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 и EN 388:2003.



Рекомендации по использованию:

Данный тип перчаток предназначен для защиты от механических повреждений и/или химических веществ. Тестирование и маркировка продукции осуществляются в полном соответствии с требованиями инструкции № 89/686/ЕЕС, предъявляемыми к СИЗ, а также в соответствии с Европейскими стандартами. Перед применением убедитесь, что выбранный Вами тип перчатки соответствует необходимой Вам сфере применения.

Внимание:

Не используйте перчатки с нарушенной упаковкой или же если на них обнаружатся какие-либо повреждения. Обязательно смените перчатки, если в ходе использования они пришли в негодность. Для предотвращения появления дерматита не надевайте перчатки, если их внутренняя поверхность влажная или загрязнена. Не используйте слишком плотные (устойчивые к разрыву) перчатки при работе с движущимися, вращающимися механизмами. Помните, что длительное хранение использованных перчаток ухудшает их качество.

Стирка:

Промойте перчатки в чистой воде не снимая. Если необходимо, замочите перчатки в растворе моющего средства средней концентрации и промойте тёплой водой. Не используйте химические моющие средства на безводной основе. Просушите перчатки в сушилке при температуре не превышающей 40С°, либо вытрите насухо. Хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и УФ-лучей.

Утилизация:

Перчатки, которые были загрязнены опасными химическими веществами, должны быть утилизированы в соответствии с местными требованиями и нормами. К остальным использованным перчаткам особые требования по утилизации не применяются.

Утверждено:



М-р Хо Чунг Гун
Директор фабрики
SUMIRUBBER MALAYSIA SDN. BHD.